

MONOPOLI (BA). CHIESA DI S. SALVATORE. INTERVENTO DI SOMMA URGENZA

Id 44/25



L'intervento di somma urgenza ha preso avvio a seguito della segnalazione di fessurazioni e distacchi delle lastre marmoree dell'altare maggiore. Contestualmente alle prime operazioni di messa in sicurezza, si è dato avvio ad una serie di indagini diagnostiche strutturali e geognostiche, al fine di valutare la priorità degli interventi da eseguire. La registrazione di una serie di anomalie ha dettato l'urgenza di effettuare scavi archeologici stratigrafici cui è seguito il consolidamento e l'attento restauro dell'altare. Avendo inoltre osservato, durante le lavorazioni di cantiere, il distacco di porzioni di intonaco e di frammenti di stucco modellato, nonché alcuni cedimenti nel soffitto del presbiterio, si è provveduto ad eseguire un articolato complesso di interventi di messa in sicurezza, consolidamento e restauro delle coperture e delle superfici ad intonaco e a stucco del presbiterio e dell'aula centrale dell'edificio ecclesiastico.

Descrizione intervento	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA
Finanziamento	MIBACT - Programma triennale dei lavori pubblici P.O. 2016, € 200.000,00
Altre istituzioni coinvolte	SABAP-BA
RUP	Angelamaria Quartulli
Progettista	Angelamaria Quartulli
Direzione Lavori	Angelamaria Quartulli, Antonia Di Marzo (direzione scientifica per gli interventi sulle superfici decorate), Francesca Vescera (diagnostica e interventi di restauro delle superfici artistiche)
Impresa	FORME S.N.C. di Rivelli e C.
Data inizio lavori	21.07.2016
Data fine lavori	03.11.2017

