

BITONTO (BA). CHIESA DI S. GIORGIO. INTERVENTO DI SOMMA URGENZA

Id 31/15



La chiesa di S. Giorgio Martire sorge fra la via San Giorgio e il centro storico della città di Bitonto. Di fondazione medievale, è stata interessata da due importanti interventi di ricostruzione: il primo, alla fine del XVII secolo, quando vi furono portate le reliquie dei SS. Cosma e Damiano, di grande importanza per la storia religiosa della città; il secondo, ai primi del Novecento, quando veniva significativamente ampliato il santuario e l'edificio acquisiva la configurazione attuale. La chiesa si presenta oggi a croce latina, con navata fiancheggiata da cappelle laterali, transetto e coro rettangolare. Nonostante l'uniformità stilistica degli stucchi e della decorazione pittorica, l'articolazione dei volumi architettonici e delle coperture tradiscono una composizione spaziale complessa, in cui è possibile leggere l'avvicinarsi di diverse fasi costruttive, da correlarsi a loro volta con le vicende urbanistiche della città. Al fine di risolvere i fenomeni di degrado che, a causa di infiltrazioni di acque meteoriche, interessavano in particolare le coperture e il solaio dell'edificio con distacco di intonaci e stucchi decorativi del soffitto a cassettoni, il progetto ha previsto il consolidamento statico degli elementi danneggiati e il preconsolidamento degli stucchi in fase di distacco.



Descrizione intervento	Lavori di somma urgenza per la Chiesa di S. Giorgio in Bitonto
Finanziamento	MiBACT - D.D.G. 23/10/2017 sul Cap. 7224 pg.1 – E.F. 2017, € 300.000,00
Altre istituzioni coinvolte	SABAP-BA
RUP	Giuseppe Teseo
Progettista	Giuseppe Teseo
Direzione Lavori	Giuseppe Teseo
Impresa	Abbatantuono Arcangelo S.r.l. di Bitonto
Data inizio lavori	25.09.2017
Data fine lavori	03.09.2018

